

广西桂华成有限责任公司固体废物信息公开（2023 年年度）

企业名称	广西桂华成有限责任公司							
企业地址	广西贺州市钟山县珊瑚镇							
统一社会信用代码	91451122729777711J							
法定代表人	黄海	联系电话	17877513339					
环保负责人	张军	联系电话	18176785005					
一般工业固体废物								
一般固体废物名称	一般固体废物贮存点	面积(m ²)	产生节点	处置方式	2023 年产生量 (吨)	2023 年处置量 (吨)	2023 年贮存量 (吨)	污染防治信息
废石	废石临时堆场	28160	采矿、粗选车间	外售, 用于建筑材料。	112463.30	107129.44	47722.81	按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 (GB18599-2001
重选细砂	重选细砂临时堆场	1350	重选车间	外售, 用于建筑材料。	44931.98	43819.61	5080.58	

重选细泥	重选细泥临时堆场	3350	重选车间	外售，用于水泥填充物。	25509.81	33477.46	9396.35)》I类场建设要求，做好防风、防雨、防渗漏措施。
氧化尾矿	氧化尾矿临时堆场	1380	精选车间	外售，用于有价金属回收	4116.27	4942.80	467.93	
涌水压滤泥	压滤泥临时堆放点	20	废水处理系统	外售，用于水泥填充物	881.6	0	1015	

危险废物

废物名称/ 废物代码	危险废物贮存点	面积(m ²)	产生节点	处置方式	2023年 产生量(吨)	2023年 处置量(吨)	2023年 入库贮存量 (吨)	污染防治 信息
废润滑油 /900-217-08	危险废物贮存库1	95	设备维修保养	2023年委托 广西安达能 环保科技有限公司处置	1.87	1.33	1.36	贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》，设导流沟与收集池，用环氧树脂防渗漏的独立仓库。仓库外悬挂危废
废液压油 /900-218-08	危险废物贮存库1	95	设备维修保养		0.51	0.66	0	
沾染废矿物油的废弃物 /900-041-49	危险废物贮存库1	95	设备维修保养		1.36165	2.13	1.36165	

废液 /900-047-49	危险废物贮存 库 1	95	在线监测 废液		1.68692	1.75	1.29935	信息公开栏,防 治信息责任栏。
废油漆桶 /900-041-49	危险废物贮存 库 1	95	设备维护 保养		0	0.47	0	
硫化矿 /091-002-48	危险废物贮存 库 2	2900	枱浮摇床 工序	2023年贮存	4348.71	0	10469.176	

备注：废液压油出入库有 0.02 吨误差值，实际入库量 0.68 吨在 2023 年 2 月 27 日已全部处置；废润滑油出入库有 0.0652 吨误差值，实际入库量 1.2648 吨已全部处置；废矿物油桶、废机油滤芯、废钢丝绳为同类危险废物（沾染废矿物油的废弃物）合并处置，出入库有 0.03605 吨误差值，实际入库量 2.09395 吨在 2023 年 2 月 27 日已全部处置；废油漆桶出入库有 0.04865 吨误差值，实际入库量 0.42135 吨在 2023 年 2 月 27 日已全部处置；实验室废液、监测废液为同类危险废物（废液）合并处置，出入库有 0.00009 吨误差值，实际入库量 1.74991 吨在 2023 年 2 月 27 日已全部处置。

广西桂华成有限责任公司

2024 年 1 月 29 日

